

Pièce n°13

Le schéma d'écolier qui est joint au premier rapport recèle une aberration notable : en effet, si l'on observe les emplacements proposés pour chacune des bouteilles, l'une d'elle repose nettement, pour une petite partie de sa base, sur la batterie qui se trouve collée aux parois au fond du colis

